

Załącznik nr 1 – Wykaz maszyn rolniczych i samochodów osobowych przeznaczonych do przetargu i ich stan techniczny

LP.	Oznaczenie Przedmiotu	Stan techniczny, dane techniczne	Rok produkcji	Cena Wywoławcza netto	Kwota wadium	Kwota postąpienia
1.	Sieczkarnia CLAAS JAGUAR 840 wraz z podbieraczem do zbioru traw PU 300	Stan techniczny – zły, do wymiany bęben oraz noże tnące, widoczne zużycie ogumienia, ważne OC	1998	88.000,00	8.800,00	880,00
2.	Ciągnik DAF 85 z naczepą uniwersalną zwalwe	Stan techniczny – pojazd niesprawny, naprawy wymaga układ zawieszenia i układ hamulcowy	1998	26.400,00	2.640,00	270,00
3.	Ciągnik NEW Holland TL 90 CRA F287	Stan techniczny – uszkodzona pompa paliwa, uszkodzony rewers skrzyni biegów, uszkodzone uszczelnienie między skrzynią a silnikiem, ważne OC, przegląd do 26.06.2027 r.	2001	43.200,00	4.320,00	440,00
4.	Opryskiwacz RAU 14G 20S (nr inwentarzowy 4235)	Stan techniczny – wycieki z układu hydraulicznego, brak dysz rozpylających, ślady korozji	-	5.000,00	500,00	50,00
5.	Opryskiwacz RAU 14G 20S (nr inwentarzowy 1849)	Stan techniczny – niewielkie wycieki z układu hydraulicznego, brak dysz rozpylających	1987	7.000,00	700,00	70,00
6.	Opryskiwacz RAU 14G 20S (nr inwentarzowy 1032)	Stan techniczny – wycieki z układu hydraulicznego, brak dysz rozpylających	1986	6.000,00	600,00	60,00
7.	Opryskiwacz RAU 14G 20S (nr inwentarzowy 318)	Stan techniczny – wycieki z układu hydraulicznego, brak dysz rozpylających	1987	7.000,00	700,00	70,00
8.	Opryskiwacz RAU 14G 20S (nr inwentarzowy 2627)	Stan techniczny – wycieki z układu hydraulicznego, brak dysz rozpylających	1987	5.500,00	550,00	60,00
9.	Przyczepa AUTOSAN D50 WLS 251R	Stan techniczny - korozja powierzchniowa, znaczne zużycie ogumienia, uszkodzenia wynikające z eksploatacji, ważne OC, brak przeglądu	1974	5.600,00	560,00	60,00
10.	Przyczepa AUTOSAN D50 WLS 234R	Stan techniczny - korozja powierzchniowa, znaczne zużycie ogumienia, uszkodzenia wynikające z eksploatacji, ważne OC, brak przeglądu	1974	5.600,00	560,00	60,00
11.	Samochód osobowy PEUGEOT 206 SW CRA W025	Stan techniczny – zły, uszkodzony układ chłodzenia i układ paliwowy, zawieszenie do wymiany, ważne OC, brak przeglądu	2004	1.040,00	104,00	20,00

12.	Samochód osobowy FORD FOCUS CRA Y530	Stan techniczny – zgodny z wiekiem i rokiem produkcji, uszkodzona pompa paliwa, uszkodzone zawieszenie, wycieki oleju z silnika znaczna korozja elementów podwozia, ważne OC, brak przeglądu	2002	880,00	88,00	10,00
13.	Przyczepa Sanok D44 B CRA 07LR	Stan techniczny – dobry, znaczne zużycie ogumienia, uszkodzenia wynikające z normatywnej eksploatacji	1980	3.520,00	352,00	40,00
14.	Samochód osobowy VW PASSAT B7 ALLTRACK CRA 99WK	Stan techniczny – dobry, brak uszkodzeń wgnieceń, oznak rdzy, wnętrze zadbane, ważne OC, przegląd do 17.06.2026 r.	2013	20.000,00	2.000,00	200,00
15.	Rozrzutnik obornika PRONAR HERKULES 262	Stan techniczny – dobry, widoczne znaki korozji, wycieki z układu hydraulicznego	2006	28.800,00	2.880,00	290,00
16.	Rozrzutnik Obornika PRONAR HERKULES 262	Stan techniczny – Niesprawny, wycieki z układu hydraulicznego, widoczne znaki korozji, uszkodzony przenośnik łańcuchowy i brak wałów napędzających	2006	16.800,00	1.680,00	170,00
17.	Rozsiewacz nawozu BOGBALLE M2W 1821	Stan techniczny – dobry, sprawny, gotowy do pracy, brak wycieków płynów eksploatacyjnych oraz uszkodzeń mechanicznych, ważne OC	2016	20.000,00	2.000,00	200,00
18.	Rozsiewacz nawozu BOGBALLE M2W 1691	Stan techniczny - dobry, sprawny, gotowy do pracy, brak wycieków płynów eksploatacyjnych oraz uszkodzeń mechanicznych, ważne OC	2016	20.000,00	2.000,00	200,00
19.	Rozsiewacz nawozu BOGBALLE M2W 501/14	Stan techniczny – dobry, brak wyraźnych wycieków płynów eksploatacyjnych oraz uszkodzeń mechanicznych, ważne OC	2014	17.600,00	1.760,00	180,00
20.	Kosiarka Kuhn FC 813	Stan techniczny – zły, wymiana kompletna układu tnącego	2014	21.600,00	2.160,00	220,00
21.	Zgrabiarka KUHN MERGE MAXX 900	Stan techniczny – niesprawny uszkodzona środkowa taśma	2013	33.600,00	3.360,00	340,00
22.	Beczkowóz 6000L	Stan techniczny – wymaga napraw	-	8.000,00	800,00	80,00
23.	Wóz Asenizacyjny Fortschritt HTS 100.27	Stan techniczny – niesprawny, brak jednego koła, korozja ramy stalowej, niesprawny kompresor, uszkodzenia powierzchni zbiornika	1986	5.760,00	576,00	60,00

24.	Kosiarka Kuhn FC 313 RF	Stan techniczny – liczne ogniska korozji, uszkodzenia, wycieki z układu hydraulicznego.	2014	7.680,00	768,00	80,00
25.	Kosiarko – Rozdrabniarka Kverneland FX 280	Stan techniczny – liczne ubytki powłoki lakierniczej z ogniskami korozji,	2001	6.400,00	640,00	70,00
26.	Pług zagonowy Kverneland BB 100	Stan techniczny – niesprawny, wymiany wymagają elementy robocze – lemiesz odkładnice, płozy i piersi	Przełom 1990 - 2000	7.040,00	704,00	80,00
27.	Pług zagonowy Kverneland BB 100	Stan techniczny – niesprawny – wymiany wymagają elementy robocze – lemiesz, odkładnice, płozy i piersi	Przełom 1990 - 2000	7.040,00	704,00	80,00
28.	Pług zagonowy Kverneland BB100	Stan techniczny - zgodny z wiekiem i rokiem produkcji,	Przełom 1990 - 2000	7.840,00	784,00	80,00
29.	Pług zagonowy Kverneland BE 115	Stan techniczny – niesprawny, wymiany wymagają lemiesz, odkładnice, płozy i piersi	Przełom 1990 - 2000	7.440,00	744,00	80,00
30.	Prasa Claas Rolland 240 nr fabryczny 74901190	Stan techniczny – uszkodzony walec ugniatający oraz brak pilota sterującego, ubytki powłoki lakierniczej i ogniska korozji	2005	12.880,00	1.288,00	130,00
31.	Prasa Claas Rolland 240 numer fabryczny 74900106	Stan techniczny – maszyna jest sprawna, ubytki powłoki lakierniczej, ogniska korozji	2003	12.960,00	1.296,00	130,00
32.	Prasa Claas Rolland 240 numer fabryczny 74901674	Stan techniczny – ubytki powłoki lakierniczej i ogniska korozji, uszkodzony sterownik i brak pilota sterującego	2006	16.400,00	1.640,00	170,00
33.	Kosiarka dyskowa Kuhn GMD 600	Stan techniczny – niesprawna, wymiana dysków, układ hydrauliczny – liczne wycieki, liczne oznaki korozji	-	5.360,00	536,00	60,00
34.	Siewnik Kuhn Maxima 2TS	Stan techniczny - sprawny	2010	35.700,00	3.570,00	360,00
35.	Siewnik Accord Pneumatic DL	Stan techniczny – ponadnormatywne zużycie, maszyna niesprawna, do wymiany dyski, układ hydrauliczny, liczne wycieki, liczne ślady korozji	-	5.800,00	580,00	60,00
36.	Packomaty Kverneland do pługa ze skrobakami	Stan techniczny – zły, liczne ślady korozji, uszkodzenia, wymiany wymagają pierścienie ugniatające	-	3.100,00	310,00	40,00
37.	Heder do zbioru kukurydzy	Stan techniczny – zły, ślady licznych napraw, spawane elementy konstrukcyjne, wymiany wymaga łańcuch wciągający masę, liczne ogniska korozji	2005	21.200,00	2.120,00	220,00

38.	Siewnik Amazone D8-45	Stan techniczny – zły, zużyta maszyna, brak talerzy wysiewających	-	7.400,00	740,00	80,00
39.	Prasa Krone	Stan techniczny – dobry, adekwatny do wieku, wymiany wymagają łańcuchy	2013	44.400,00	4.440,00	450,00
40.	Ładowarka waideman 1250 nr fabryczny 20242514	Stan techniczny – niesprawna, uszkodzony tylny napęd, widoczne wycieki z układu hydraulicznego, uszkodzone nadwozie liczne ślady korozji	2004	20.700,00	2.070,00	210,00
41.	Ładowarka waideman 1250 nr fabryczny 20844310	Stan techniczny – niesprawna, brak wału napędowego, widoczne wycieki z układu hydraulicznego, liczne ślady korozji, uszkodzone nadwozie, ogumienie bardzo zużyte	2004	20.700,00	2.070,00	210,00
42.	Ładowarka schaffer 460 T nr fabryczny 11720032	Stan techniczny – niesprawna, uszkodzona przekładnia napędowa, liczne wycieki z układu hydraulicznego, liczne ślady korozji, uszkodzone nadwozie, ogumienie zużyte	2012	49.800,00	4.980,00	500,00
43.	Ładowarka schaffer 3350 T nr fabryczny 13560043	Stan techniczny – niesprawna, uszkodzony układ zapłonowy, wycieki z układu hydraulicznego, liczne ślady korozji, uszkodzone nadwozie, ogumienie zużyte	2013	46.700,00	4.670,00	470,00
44.	Ciągnik 1614 CRA 73PR	Stan techniczny - niesprawny, uszkodzony silnik, ubytki powłoki lakierniczej, liczne ślady korozji, liczne wycieki	1999	32.700,00	3.270,00	330,00
45.	Głębosz 5 łapowy SICAM	Stan techniczny – sprawny, gotowy do dalszej eksploatacji, liczne oznaki korozji	-	2.400,00	240,00	30,00
46.	Głębosz 5 łapowy	Stan techniczny - sprawny, gotowy do dalszej eksploatacji, liczne oznaki korozji	-	2.400,00	240,00	30,00
47.	Pług zagonowy Kverneland PB 100	Stan techniczny – niesprawny, wymiany wymagają lemiesz, odkładnice, płozy i piersi, stan adekwatny do wieku	1999	10.500,00	1.050,00	110,00
48.	Agregat uprawowy	Stan techniczny – przeciętny, wycieki z układu hydraulicznego, zużycie adekwatne do wieku	2000	3.500,00	350,00	40,00
49.	Wóz asenizacyjny Fortschritt HTS 100.27	Stan techniczny – zużycie adekwatne do wieku, korozja ramy stalowej, do wymiany ogumienie	1978	7.700,00	770,00	80,00

50.	Wóz asenizacyjny Fortschritt HTS 100.27	Stan techniczny - zużycie adekwatne do wieku, korozja ramy stalowej, do wymiany ogumienie	1988	7.700,00	770,00	80,00
-----	--	--	------	----------	--------	-------

Sporządziła:

Ewa Wesołowska

Prezes Zarządu

Piotr Krygier

